



QUALITÉ

ANALYSE DE RISQUE ET GESTION DU RISQUE QUALITE (BPF)

OBJECTIFS

Optimiser les procédés en minimisant les risques.
Améliorer la maîtrise des procédés de fabrication (diminution du risque industriel).
Connaître les principes et applications de l'ICH Q9 et de l'ISO 31000.

CONTENU PÉDAGOGIQUE

DÉFINITION

OBJECTIFS ET ENJEUX DES AR (ANALYSE DE RISQUE) ET GESTION DU RISQUE QUALITÉ

EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES

- › Norme ISO NF 31000 : contexte
- › Etude des 11 principes de la norme
- › Termes et définitions
- › ICH Q9

LES ÉTAPES DU PROCESSUS DE MANAGEMENT DES RISQUES

- › Etablissement du contexte
- › Appréciation et identification du risque
- › Analyse du risque
- › Evaluation du risque
- › Traitement du risque

RÉALISATION D'UNE AR

- › Préparation, découpage fonctionnel
- › Réalisation
- › Recherche de solutions et élaboration d'un plan d'action
- › Mise en œuvre et suivi d'un plan d'action

MISE EN APPLICATION D'UNE ANALYSE DE RISQUES SUR UN EXEMPLE CONCRET

Coordonnées

CPE Lyon Formation Continue

41 rue Garibaldi – 69006 LYON

04.72.32.50.60



DURÉE

2 jours
14 heures



SESSIONS

- 4 et 5 décembre 2025
en présentiel à
Lyon



FRAIS D'INSCRIPTION (DÉJEUNER INCLUS)

1 315 € HT



PRÉREQUIS & PUBLIC CONCERNÉ

Directeurs d'unités de
production
Directeurs qualité
Directeurs
développement
Chefs de projet ou de
produit
Animateurs Qualité
produit ou processus